



## PROPELLER-REPARATUR-PREISLISTE 2008

Durchmesser in Zoll	½ Durchmesser in mm	€ netto	€ brutto 20%
7"	89	€ 53,20	€ 63,84
8"	101	€ 56,90	€ 68,28
9"	114	€ 62,90	€ 75,48
10"	127	€ 67,80	€ 81,36
11"	138	€ 76,20	€ 91,44
12"	152	€ 84,70	€ 101,64
13"	165	€ 96,80	€ 116,16
14"	178	€ 107,70	€ 129,24
15"	190	€ 110,10	€ 132,12
16"	203	€ 135,50	€ 162,60
17"	216	€ 151,30	€ 181,56
18"	228	€ 167,00	€ 200,40
19"	241	€ 185,10	€ 222,12
20"	254	€ 204,50	€ 245,40
21"	266	€ 225,00	€ 270,00
22"	279	€ 246,80	€ 296,16
23"	292	€ 267,40	€ 320,88
24"	305	€ 294,00	€ 352,80
25"	317	€ 319,40	€ 383,28
26"	330	€ 344,90	€ 413,88
27"	343	€ 372,70	€ 447,24
28"	355	€ 372,70	€ 447,24
29"	367	€ 430,80	€ 516,96
30"	381	€ 459,80	€ 551,76
31"	393	€ 491,30	€ 589,56
32"	406	€ 523,90	€ 628,68
33"	418	€ 559,00	€ 670,80
34"	432	€ 595,30	€ 714,36
35"	444	€ 631,60	€ 757,92
36"	457	€ 669,10	€ 802,92
37"	470	€ 707,60	€ 849,12
38"	482	€ 749,00	€ 898,80
39"	495	€ 791,30	€ 949,56
40"	508	€ 833,70	€ 1.000,44

Für 3-Blatt Propeller aus **Alu**

\* 2-Blattpropeller Reparaturpreis

- 20%

\* 4-Blattpropeller Reparaturpreis

+ 20%

\* **BRONZE, + NIRO**

+ 20% (wegen erschwelter Vorarbeit)

Schweißarbeiten werden gemäß Material und Zeitaufwand separat verrechnet.

Änderungen von Steigung, Durchmesser in Verbindung mit Reparatur + 20%

Änderungen von Steigung, Durchmesser an neuen Propellern ohne polieren oder spritzen + 20%

## Versand Per DPD

**BOOTSWERFT HARTMANN** GmbH & Co KG, A-6971 Hard a. Bodensee, Hafenstrasse 5, Austria,

Telefon +43 / 5574 / 76100, Fax +43 / 5574 / 76100-5, E-Mail: [bootswerft@hartmann.at](mailto:bootswerft@hartmann.at), ATU52860505

Raiba Hard Kto.Nr. 52191 BLZ 37431, Alpha Rheintal Bank Kto.Nr. 16 1.809.785.05, Raiffeisen - Bodenseebank

Lindau Kto.Nr. 422185 BLZ 73369821, **IBAN** AT10374310000005219 **BIC** RVVGTAAT2B431

[www.hartmann.at](http://www.hartmann.at)